

日常管理調査票					
点検年月日	R6年6月5日	天候	晴	担当	小川
部 位	項 目		結 果	補 修 項 目	
堰 堤 工	1. 損壊		☒ 異常なし ☐ 異常あり		
	2. 変形		☒ 異常なし ☐ 異常あり		
	3. 損傷		☒ 異常なし ☐ 異常あり		
	4. 漏水		☒ 異常なし ☐ 異常あり		
付 帯 施 設	1. 安全施設	変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり		
	(外周の囲い)	損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり		
	2. 水路状況	変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり		
		損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり		
各項目及び周辺状況で気づいた点があれば記入してください					
異常ありの場合概略位置を書き記すこと					

日 常 管 理 調 査 票

点検年月日	R6年6月12日	天候	晴	担当	草深
部 位	項 目	結 果	補 修 項 目		
堰 堤 工	1. 損壊	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	3. 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	4. 漏水	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
付 帯 施 設	1. 安全施設 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	(外周の囲い) 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 水路状況 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			

各項目及び周辺状況で気づいた点があれば記入してください

異常ありの場合概略位置を書き記すこと

日 常 管 理 調 査 票

点検年月日	R6年6月19日	天候	晴	担当	草深
部 位	項 目	結 果	補 修 項 目		
堰 堤 工	1. 損壊	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	3. 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	4. 漏水	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
付 帯 施 設	1. 安全施設 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	(外周の囲い) 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 水路状況 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			

各項目及び周辺状況で気づいた点があれば記入してください

異常ありの場合概略位置を書き記すこと

日 常 管 理 調 査 票

点検年月日	R6年6月29日	天候	曇	担当	小川
部 位	項 目	結 果	補 修 項 目		
堰 堤 工	1. 損壊	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	3. 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	4. 漏水	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
付 帯 施 設	1. 安全施設 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	(外周の囲い) 損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	2. 水路状況 変形	☒ 異常なし ☐ 異常あり			
	損傷	☒ 異常なし ☐ 異常あり			

各項目及び周辺状況で気づいた点があれば記入してください

異常ありの場合概略位置を書き記すこと