日　常　管　理　調　査　票

点検年月日	R5年9月6日	天候	曇時々雨	点検者	小川

部　　位	項　　目	結　　果	補　修　項　目
堰　堤　工	1．損壊	☑異常なし ☐異常あり	
	2．変形	☑異常なし ☐異常あり	
	3．損傷	☑異常なし ☐異常あり	
	4．漏水	☑異常なし ☐異常あり	
付　帯　施　設	1．安全施設　　変形	☑異常なし ☐異常あり	
	（外周の囲い）　　損傷	☑異常なし ☐異常あり	
	2．水路状況　　変形	☑異常なし ☐異常あり	
	損傷	☑異常なし ☐異常あり	

各項目及び周辺状況で気づいた点があれば記入してください

異常ありの場合概略位置を書き記すこと